

Scheda n. 94

BONAGIA



DESCRIZIONE

Porticciolo che in passato ha goduto di una certa importanza per la presenza di una tonnara risalente al XVI secolo. E' costituito da un piccolo molo frangiflutti non banchinato e da una piccola banchina di 50 m. Sono in corso lavori di rinforzo del molo frangiflutti e di costruzione di una banchina lunga 150 m a forma di "L".

Pericoli: secca all'interno del bacino portuale; bassi fondali, pericolo in ore notturne.

Orario di accesso: continuo

Accesso: pericoloso nelle ore notturne, a causa delle numerose secche.

Fondo marino: sabbioso.

Fondali: in banchina da 1,20 a 3,00 m.

Venti: settentrionali.

Traversia: tramontana

Ridosso: da venti del II e III quadrante

COORDINATE

BONAGIA

38°04',10 N 12°35',60 E

NOTE TECNICHE

Comune di Custonaci - Provincia di Trapani - Categoria 2^a Classe 4^a . - P.R.P. in corso di redazione.

RICETTIVITA'

L'antico stabilimento della tonnara è stato trasformato in un moderno centro turistico alberghiero. Il paese offre una buona dotazione di servizi, mentre sul lungomare si trovano numerosi bar e ristoranti. Il porticciolo dispone di circa 60 posti barca ed è in grado di offrire numerosi servizi di supporto ed assistenza al diporto.

ITINERARI TURISTICI

Da visitare il Santuario Madonna di Custonaci ,il Presepe Vivente nella Grotta di Scurati (in periodo natalizio).

SERVIZI E ATTREZZATURE

Distributore di carburante a 500 m dal porto - fontanella - scivolo - parcheggio auto- ritiro rifiuti- telefono Guardianaggio.

posti barca			n.60									
lunghezza max			m.15									
acqua	carburante	Energia elettrica	gru	riparazioni elettriche	riparazioni motori	scalo di alaggio	scivolo	servizio antincendio	servizi igienici	servizio meteo	travel lift	
▲	▲	▲	▲				▲					